

SIA “Rēzeknes Nams”

Reģistrācijas. Nr. 42403010733
 PVN Reģistrācijas . Nr. LV 42403010733
 Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne LV - 4601, tālr.64622010

TEHNISKĀS IZPĒTES ATZINUMS

Pasūtītājs:	SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”
Registrācijas Nr.	41503008685
Adrese	Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag, Daugavpils nov.
Pasūtījuma Nr:	126-P/17
Būvprojekta nosaukums:	Tehniskās izpētes atzinums par daudzīvokļu dzīvojamās mājas konstrukciju stāvokli
Objekta adrese	Imantas iela 11, Daugavpils
Būvprojekta daļa vai sadaļa	TIS
Sējuma Nr.	I
Valdes priekšsēdētājs	A. Kuzmins
Arhīva reģistrācijas Nr.	

RĒZEKNE-2017

Būvinženieris Andrejs Kuzmins - LBS sertifikāts Nr.20-078;

tālrunis: (+371) 29493035;

e-mail: rezeknes-nams@inbox.lv.

(apsekotājs un tā rekvīti - licences vai sertifikāta numurs, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

Imantas iela 11, Daugavpils, Latvija.

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”

Līgums Nr. 126-P/17 no 06.10.2017

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Saskaņā ar pasūtījuma apsekošanas uzdevumu veikt dzīvojamās mājas

apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinuma


sastādīšanu, konstatējot tehnisko stāvokli un sniegt

rekomendācijas tālākai rīcībai

Uzdevuma izsniegšanas datums: 06.10.2017

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegs 2017. gada

 A. KUZMINIS
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Vispārīgās ziņas par būvi.....	4
2. Situācija.....	4
3. Teritorijas labiekārtojums.....	4
4. Būves daļas.....	5
5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas.....	7
6. Ārējie inženiertīkli.....	9
7. Kopsavilkums.....	10
Vērtētāja neatkarības apliecinājums.....	10
Pielikums Nr.1 Fotofiksācijas materiāli	11
Pielikums Nr.2 Pamatceltnes kartītes kopija.....	36
Pielikums Nr.3 Materiāla Skrepa 600 apraksts.....	47
Pielikums Nr.4 Būvkomersanta reģistrācijas apliecība.....	48
Pielikums Nr.5 Būvprakses sertifikāts 20-2856...	49
Pielikums Nr.6 Būvprakses sertifikāts 20-078...	50
Pielikums Nr.7 Būvprakses sertifikāts 20-2538....	51
Pielikums Nr.8 Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.....	52

1. Vispārīgas ziņas par būvi

1.1.	Būves veids	Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
1.2.	Apbūves laukums (m^2)	915.7 m^2
1.3.	Būvtilpums (m^3)	12087 m^3
1.4.	Kopējā platība (m^2)	Mājai- 2288.5 m^2
1.5.	Stāvu skaits	4 virszemes stāvi ar pagrabu
1.6.	Zemesgabala kadastra numurs	Nav informācijas
1.7.	Zemesgabala platība (m^2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās)	Nav informācijas
1.8.	Būves iepriekšējais īpašnieks	Nav informācijas
1.9.	Būves pašreizējais īpašnieks	Nav informācijas
1.10.	Būvprojekta autors	Nav informācijas
1.11.	Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums	Nav informācijas
1.12.	Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)	1958.g.
1.13.	Būves konservācijas gads un datums	Būves konservācijas darbi nav veikti
1.14.	Būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads	Būves atjaunošana nav veikta
1.15.	Būves inventarizācijas plāna numurs, izsniegšanas gads un datums	Inventarizācijas lieta no 31.07.1999.g.

2. Situācija

2.1.	Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam (Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām) Zemesgabala izmantošana atbilst teritorijas plānojumam.
2.2.	Būves izvietojums zemesgabalā (Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums) Dzīvojamā māja atrodas Daugavpils pilsētas centrā netālu no Daugavas upes.
2.3.	Būves plānojums (Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam) Līdzšinējais būves izmantošanas veids-1122-Triju un vairāku dzīvokļu mājas. Dzīvojamās mājas plānojums ir pielāgots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vajadzībām.

3. Teritorijas labiekārtojums

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu	Tehniskais nolietojums (%)
---	----------------------------

prasībām		
3.1.	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi	
(Segums, materiāls, apdare)		
	Teritorija ir labiekārtota. Dzīvojamā māja ir izvietota blakus ar Imantas ielu. Starp ēku un ielu ir izvietots trotuārs.	
3.2.	Bērnu rotālaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi	–
(Segums, materiāls, aprīkojums)		
Nav apsekoti.		
3.3.	Apstādījumi un mazās arhitektūras formas	–
(Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras)		
Apkārt dzīvojamai mājai ir zālājs, atsevišķi koki.		
3.4.	Nožogojums un atbalsta sienas	–
(Veids, materiāls, apdare)		
Apsekotās ēkas teritorija nav iežogota.		

4. Būves daļas		
(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)		
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēlonu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
4.1.	Pamati un pamatne	
(Pamatu veids, to iedzījinājums, izmantotie materiāli, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsieni aizsardzība pret mitrumu. Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums; ģeodēziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolūto augstuma atzīmu noteikšanai. Zemes virsas absolūto atzīmu robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi: izstrādnes, līmetnošana, laboratorijas analīze, to apjomī. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība)		
Apsekošanas gaitā ēkas pamati un pamatne netika atsegti (pamatnes grunšu un esošo pamatu ģeotehniskā izpēte šajos pētījumos nav veikta). Tika veikta pamatu apskate no ārpuses.		
Pamati no betona apdedzinātiem māla ķieģeljiem un butobetona, kopumā apmierinošā stāvoklī, izņemot sekciju Nr.1, kur konstatēta pamatu deformācija (Foto Nr.15, Nr.16, Nr.30). Ir nepieciešama ģeoloģiskā izpēte un grunts pastiprināšana plaišu zonā.		
4.2.	Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes	
(Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaišu atvērumu mēriju un plaišu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji)		
Nesošās sienas no silikāta ķieģeljiem apmierinošā stāvoklī, izņemot sekciju Nr.1 ar dzīvokliem Nr.1 līdz Nr.8.		
Sekcijā Nr.1 ir konstatētas plaišas sienās (Foto Nr.1, Nr.2, Nr.6, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.13, Nr.14, Nr.30, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, Nr.35, Nr.37, Nr.44, Nr.50). Ir veikta sienu pastiprināšana ar metāla saitēm (Foto Nr.38, Nr.39, Nr.40, Nr.45, Nr.50).		
Saišu nostiegrošana nav pietiekoša.		

Plaisu attīstība sienās notiek pavasara-rudens periodā, kad mainās ārējie apstākļi no negatīvās gaisa temperatūras uz pozitīvo un otrādi. Plaisu lielums sasniedz 10-12 mm. Visās citās dzīvokļu sekcijās nesošās sienas ir apmierinošā stāvoklī.

Sienu siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 "Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām.

4.3.	Karkasa elementi: kolonas, rīgeļi un sijas	
------	--	--

(Kolonnu, stabu, rīgeļu un siju konstrukcija un materiāls)

Sījām vietām ir bojāta betona aizsargkārta (Foto Nr.26, Nr.28).

4.4.	Pašnesošās sienas	
------	-------------------	--

(Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls)

Pašnesošās sienas kopumā ir apmierinošā stāvoklī, izņemot sekciju Nr.1, kur konstatētas plasis arī pašnesošās sienās..

4.5.	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija	
------	--	--

Hidroizolācija ēkas apsekošanas laikā netika atsegta. Ņemot vērā sienu stāvokli, horizontālās hidroizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Sienu samitrinājums virs hidroizolācijas līmeņa nav konstatēts.

Norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 "Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām. Ir nepieciešama norobežojošo konstrukciju siltināšana atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

4.6.	Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi	
------	---------------------------------------	--

(Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mēriju dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojības konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegtrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija)

Monolītais pārsegums virs pagraba ir apmierinošā stāvoklī (Foto Nr.17). Starpstāvu pārseguma deformācijas nav konstatētas.

4.7.	Būves telpiskās noturības elementi	
------	------------------------------------	--

Ēkas telpisko noturību nodrošina mūra sienas un dzelzsbetona pārseguma konstrukcijas.

4.8.	Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma	
------	--	--

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem)

Slīpā jumta konstrukcija ir apmierinošā stāvoklī bez deformāciju pazīmēm, detalizēti nav apsekota.

4.9.	Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi	
------	-------------------------------------	--

(Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls)

Balkonam ir bojāta betona aizsargkārta (Foto Nr.7). Lieveņi ir apmierinošā stāvoklī (Foto Nr.2).

4.10.	Kāpnes un pandusi	
-------	-------------------	--

(Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi (podesti), margas. Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju kāpnes un palīgkāpnes)

Dzelzsbetona kāpņu laidi un laukumi ir apmierinošā stāvoklī.

4.11.	Starpsienas	
(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija)		
Starpsienas kopumā ir apmierinošā stāvoklī.		
4.12.	Grīdas	
(Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija)		
Grīdas ir apmierinošā stāvoklī (Foto Nr.38).		
4.13.	Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas	
(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes)		
Logu bloki daļēji ir nomainīti (Foto Nr.1, Nr.2). Nomainīto logu siltumpretestība atbilst LBN 002-15 "Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām.		
4.14.	Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi	-
(Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām)		
Nav.		
4.15.	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība	
(Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrādes materiāli, šo materiālu atbilstība standartiem, pretuguns aizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības robežu un pretīmu aizsardzības aspektā)		
Apsekojot izmantoto materiālu veidu un daudzumu var konstatēt, ka pēc LBN 201-15 klasifikācijas ēkai ir U-2a ugunsnoturības pakāpe.		
4.16.	Ventilācijas šahtas un kanāli	
Nav apsekoti.		
4.17.	Liftu šahtas	
Nav.		
4.18.	Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas	
(Iekšējo virsmu apdares veidi)		
Iekšējā apdare ir bojāta plaisiru vietās. Pagrabā iekšējā apdare neapmierinošā stāvoklī.		
4.19.	Ārējā apdare un arhitektūras detaļas	
(Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls)		
Ārējā apdare ir bojāta plaisiru vietās.		
4.20.	Citas būves daļas	
Nav.		

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas		
(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)		
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)	
5.1. Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventili, krāni,		

	sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji	
(Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi, ūdens mēritājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas)		
Iekšējais ūdensvads ir apmierinošā stāvoklī. Pagrabā ir nepieciešama maģistrālā ūdensvada nomaiņa tuvāko 3-5 gadu laikā.		
5.2.	Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventili, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi	
(Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja novietojums)		
Iekšējā kanalizācija ir apmierinošā stāvoklī		
5.3.	Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas	-
(Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šķūtenes un stobri. Hidrauliskā pārbaude. Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdrošības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaisu atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums. Pretdūmu aizsardzības veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmas kalpošanas ilgums)		
Nav.		
5.4.	Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventili, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi	
(Siltummezglā iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo aktu prasībām. Büves siltuma zudumi. Vietējās katlumājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda)		
Apkures sistēma ir apmierinošā stāvoklī.		
5.5.	Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori	
(Centrālapkures sildķermenī, kalpošanas ilgums)		
Nav apsekoti.		
5.6.	Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta	
(Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi)		
Nav.		
5.7.	Atkritumu vadi un kameras	-
(Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi elementi)		
Nav.		
5.8.	Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji	-
(Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra)		
Nav.		
5.9.	Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises	
(Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un		

evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi)

Elektroinstalācija ir apmierinošā stāvoklī.

5.10.	Apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas	
-------	--	--

(Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi)

Nav.

5.11.	Vājstrāvas tīkli un ietaises	
-------	------------------------------	--

(Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi)

Nav.

5.12.	Lifta iekārta	
-------	---------------	--

(Liftu skaits un izmantošanas veids, celtpēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis)

Nav.

5.13.	Citas ietaises un iekārtas	
-------	----------------------------	--

Nav.

6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Šis konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām	Tehniskais nolietojums (%)
--	----------------------------

6.1.	Ūdensapgāde	
------	-------------	--

(Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti)

Ēka ir pieslēgta pie pilsētas ūdensvada tīkliem, detalizēti nav apsekota.

6.2.	Kanalizācija	
------	--------------	--

(Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrišanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteķu sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces)

Ēka ir pieslēgta pie pilsētas kanalizācijas tīkliem, detalizēti nav apsekota.

6.3.	Drenāžas sistēmas	
------	-------------------	--

Nav.

6.4.	Siltumapgāde	
------	--------------	--

(Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta)

Pilsētas siltumtrase, detalizēti nav apsekota.

6.5.	Gāzes apgāde	
------	--------------	--

(Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta)

Nav apsekota.

6.6.	Zibens aizsardzība	
------	--------------------	--

Nav.

6.7.	Citas sistēmas	
------	----------------	--

Nav.

7. Kopsavilkums

7.1. Būves tehniskais nolietojums

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai.

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām

Apsekošotās ēkas kopējais norobežojošo un nesošo konstrukciju stāvoklis uz apsekošanas brīdi vērtējams kā neapmierinošs, ēkas norobežojošo konstrukciju siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 "Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

Kopējais nesošo konstrukciju stāvoklis ir neapmierinošs: nesošajās sienās un pamatos 1.sekcijā (dzīvokli 1-8) konstatētas plaisas un deformāciju pazīmes.

7.2. Secinājumi un ieteikumi

(Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi)


Pēc apsekošanas rezultātiem ir konstatētas sekojošas piezīmes ēkas ekspluatācijai.

7.2.1. Ir nepieciešama sienu un pamatu pastiprināšana, grunts pastiprināšana zem pamatiem.

7.2.2. Plaisas rekomendēju aizpildīt ar Skrepa 600 (informācija par materiālu Skrepa 600 sk. pielikumā)

7.2.3. Izstrādāt nesošo konstrukciju pastiprināšanas projektu pasūtot ģeoloģisko izpēti plāisu vietās.

Tehniskā apsekošana veikta 2017. gada 09.oktobrī

 A. KUZMINIS sert. 20-078; 20-2538; 20-2856
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))


Z.v.

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)

VĒRTĒTĀJA NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS

Es, A. KUZMINIS, sertificēts būvinženieris, apliecinu, ka neesmu ieinteresēts darījumos ar doto nekustamo īpašumu un darba apmaksu nav ietekmējusi atzinuma slēdziena saturu.

Būvinženieris:



A. KUZMINIS

Foto Nr.1



Foto Nr.2



Foto Nr.3



Foto Nr.4



Foto Nr.5



Foto Nr.6



Foto Nr.7



Foto Nr.8



Foto Nr.9



Foto Nr.10



Foto Nr.11



Foto Nr.12



Foto Nr.13



Foto Nr.14



Foto Nr.15



Foto Nr.16



Foto Nr.17



Foto Nr.18



Foto Nr.19



Foto Nr.20



Foto Nr.21



Foto Nr.22



Foto Nr.23



Foto Nr.24



Foto Nr.25



Foto Nr.26



Foto Nr.27



Foto Nr.28



Foto Nr.29



Foto Nr.30



Foto Nr.31



Foto Nr.32



Foto Nr.33



Foto Nr.34



Foto Nr.35



Foto Nr.36



Foto Nr.37



Foto Nr.38



Foto Nr.39



Foto Nr.40



Foto Nr.41




Foto Nr.42




Foto Nr.43




Foto Nr.44



Foto Nr.45



Foto Nr.46



Foto Nr.47



Foto Nr.48



Foto Nr.49



Foto Nr.50



PAMATCELTNES KARTĪTE

Celtnes īpašnieku un lietotāju kategorija	
---	--

Nr. 1 pēc plāna Imantās ielā Nr. 11
--

Grupa (kvartāls) 10

Grunts (fonds)

Pilsēta Daugavpils

Rajons

1999. g. " 23 " 03

abu sk

1

abu

tabu

tabu

tabu

stabu

4. Celtnes tehnika

Nr. pēc kārtas	Konstruk- tīvo daļu nosaukums	Konstruktīvo daļu apraksts (materiāls un konstrukcija)	Tehniskā stāvokļa apraksts	Ipatnē- jais svars	Vērtī- bas koefi- cients	Vērtēja- mās celtnes ipatn. svars	No lie- toša- nās %	Celtnes nolie- tošanās % (7x8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pamati	Betonis		7	1	7	50	3,5
2.	Sienas un starp- sienas	Kileļpali kilgelis, dēli		28	1	28	60	16,8
3.	Pārsegums	dž. Betons		12	1	12	40	4,8
4.	Jumts	Sifers		2	1	12	50	6,0
5.	Grīdas	dēli		6	1	6	40	2,4
6.	Logi sliežu Ailes	Dubultlogi pildīgū		11	1	11	40	4,4
7.	Apdare	apmetum. un krasotīgība		16	1	16	50	8,0

5. Celtnes un tās atsevišķo daļu un piebūvju atjaunošanas un

skais apraksts

10

$$\text{Nolietošanās \% uz 100 pēc formulas \%} \frac{\text{nolietošanās \% (e 9)} \times 100\%}{\text{Iņatnējais svars (e 7)}} = 57\%$$

Celtnei atsevišķi pieguļošās pamatdaļas jāceno pēc veidla 2-a.

patreizējās vērtības aprēķins

6. Celtnes atsevišķo daļu (pagraba, puspagraba, mezonīna, jumta stāva) tehniskais apraksts

7. Celtnes piebūvju tehniskais apraksts

1999 g. "23" 03

Tehnikis-inventarizators

199 g. " 31 " OF

Kontrollieris

199 q. " " _____

Priekšnieks

8. Atzīmes par tekošo pārmaiņu reģistrāciju

2

INVENTARIZĀCIJAS PLĀNS

N 0500 - 501 - 5002


Gruntsgabala kadastra Nr. 0500 - 001 - 5009

N 0500 - 091 - 5014

Daugavpils, kvarāls Nr. 10, Imantā iela, ēka Nr. 11

Kaim. gāb.

Kaim.
gāb.



ins. Pilsēta Daugavpils ielā Smilas n 11

5

pa 10 Grunts _____ Sienu materiāls KIEģELI Stāvu skaits 4

9. 03. 23. 03

Inventarizators

Inžen.-kontrolieris

▷ 1329—1000

Pläne



Grundriss

1:100

A1 = 2.45


A2 = 2.70

A3 = 2.70



Blatt f. Kluz Minns

Pläne






卷之三

卷之三


300m



Meth. 4 ^{ieb}

III

35.4





INJEKCIJAS SKREPA 600

Lietošanas instrukcija

Ar sausā maisījuma injekcijas javu Skrepa 600 darbus veic pie darba virsmas(sienas, pārsegumi, pamati un tml.) temperatūras no +5 līdz +35⁰ C.

Virsmas sagatavošana. Izveidot nepieciešamos urbumus (caurumus, atvērumus), uzstādīt injicēšanas uzgalus, pārbaudīt javas sūkņa darbību, nepieciešamības gadījumā veikt kontroles injicēšanu ar tīru ūdeni. Ieteicams veikt plaisiru un atvērumu (ja tādi ir izveidojušies un traucē injicēšanas darbus) hidroizolāciju, lai novērstu injekcējamāmateriāla Skrepa 600 noplūšanu (iztečēšanu).

Uzmanību— Pirms injicēšanas ar materiālu Skrepa 600, aizpildāmās atveres zem spiediena izmazgāt ar ūdeni.

Sajaukt sauso maisījumu Skrepa 600 ar ūdeni saskaņā ar 1.pielikumu. Ūdens jālej sausā maisījumā. Ieteicams vienā reizē iejaukt ne vairāk, kā 15 kg materiāla. Materiāla sajaukšanu veikt mehāniski ar lēnas darbības urbi. Ja veic maisīšanu ar rokām darīt to energiski, lai sasniegta materiāla vienmērīgu konsistenci. Iebērt $\frac{3}{4}$ no aprēķināta sausā maisījuma daudzuma, sajaukt līdz viendabīgai masai, pēc tam pievienot pārējo sausā maisījuma daļu un maisīt apmēram 5 minūtes, kamēr izveidojas viendabīga plastiska masa.

1.pielikums

Konsistence	Plastisks	Plastiski – tekošs	Ļoti tekošs
Ūdens patēriņš uz 1kg	0,25 l	0,3 l	0,4 l

Uzmanību!Rūpīgi jāizmēra ūdens daudzums, jo atkārtota ūdens pievienošana nav pieļaujama. Samaisīt tādu materiāla daudzumu, kuru var izstrādāt 160 – 240 minūtēs.

IeklāšanaIzmantot tikai cementa javai domātos sūknus, vai arī, analogus ja sūkņa izgatavotāja tehniskajos datos ir norādīts, ka sūkni var izmantot cementa javas sūknēšanai. Sagatavoto maisījumu injicēt saskaņā ar sūkņa ekspluatācijas instrukciju. Injicēšanas darbu veikšanai nepieciešamajam darba spiedienam vajadzētu sasniegt aptuveni 3 – 8 atm. Injicēšanu vertikālās plaknes atvērumos veikt no lejas uz augšu. Pēc darbu beigšanas agregāti ir rūpīgi jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušo un stiprību ieguvušo masu var notīrīt tikai mehāniskā veidā.

Materiāla patēriņš - gatavai masai sastāda no 1,7 – 2,0 kg/dm³, no tā sausā masa no 1,5 – 1,80 kg/dm³

Injicējamā materiāla Skrepa 600 konstrukcijas injicējumi trīs diennaktis jāsargā no mehāniskiem bojājumiem un temperatūras zemākas par +5⁰ C.

Drošības pasākumi - Darbus ieteicams veikt sārms izturīgos gumijas aizsarg cimdos. Maisījuma sastāvā ir portlandcements, kas var kairināt acis un ādu. Sastāva maisīšanas procesā izvairīties no materiāla iekļūšanas acīs, ja tas tomēr ir noticis, acis nekavējoties izskalot ar ūdeni un doties pie arsta.

Garantija –Hidroizolācijas rūpnīca „Penetron” garantē materiāla atbilstību mūsdienu celtniecības materiālu prasībām normām un standartiem. Rūpnīca tāpat garantē, ka materiāla sastāvā ir visi nepieciešamie komponenti atbilstošās proporcijās. Materialu pielietošana jāveic stingri pēc ražotāja instrukcijas.



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55, Rīga, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Rīga

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegtā
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
RĒZEKNES NAMS

vienotais reģistrācijas numurs : 42403010733

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 26.maijā
(lēmums Nr. 2832) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2726-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums :26.maijs

Atbildīgā amatpersona -
Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs





LBS

LatPak-S3-176

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVΝIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRA

Nr. 20-2856

ANDREJAM KUZMINAM

PK 140855-11456

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas Nr. 371 sertifikātu

2013. gada 14. augusta lēmumu Nr. 371,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atlautajās darbības jomās:

- ēku tehniskā apsekošanā
būvprojektu ekonomisko daļu,
apjomu un tāmu sastādīšanā


Derīgs
līdz 14.08.2018. Ir spēkā
kopš 26.08.1998.

Sertifikāts izsniegtas atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.

Sertifikāta saņēmējs apņemties savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspecialistu ētikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais administrators

Mārtiņš Straume





LBS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSĒS LATPK-S3-17678



BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS
LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS

BUVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS

BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS

BŪVPRAKSES SERTIFIĀTS

BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS

Nr. 20-078

BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS

ANDREJAM KUZMINAM

DUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas

2013. gada 14. augusta lēmumu Nr. 371,

par patstāvīgās prakses tiesībām būniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:

Derīgs līdz 14.08.2018. Ir spēkā

- ēku konstrukciju projektešanā līdz 14.08.2018. kopš 27.10.1993.

BUVPRAKSES SERTIFIĀTS BUVPRAKSES SERTIFIĀTS

Sertifikāts izsniegti atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam

„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.

Sertifikāta saņēmējs apnēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus

un pastāvošos būniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais administrators



Mārtiņš Straume



LBS

LSPAK-S3-176

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

NEREGLAMENTĒTĀ SFĒRA

Nr. 20-2538


ANDREJAM KUZMINAM
PK 140855-11456

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas
2012. gada, 12. decembra lēmumu Nr. 358,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:

Derīgs	Ir spēkā
- būvprojektu vadīšanā	līdz 12.12.2017.
- būvprojektu ekspertīzē	kopš 23.12.1997.

Sertifikāts izsniegti atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam „Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.

Sertifikāta saņēmējs apņēmies savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus un pāstāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.



Mārtiņš Straume